



MAST MEDICAL srl

Cod.Fisc. / P. IVA 03007340924  
Capitale Soc. €10.329,14  
C.C.I.A.A. Cagliari 239470  
Iscr.reg. Imprese. N°928 / 1

DATI CLIENTE

CLIENTE	ASL NUORO		
INDIRIZZO	Via S. MANNIRONI - 08100 NUORO		
RIFERIM.	<a href="mailto:callcentersic@sof.it">callcentersic@sof.it</a>		
PRES. OSP.	S. Francesco	DEL	
REPARTO	OSTETRICA DEG.	DEL	
RICHIESTA	<a href="https://www.asl3nuoro.it/1834703135">1834703135</a>	DEL	16/06/2024
DELIBERA		DEL	
ORDINE N.		DEL	
CIG. N.		CUP	

DATI MAST MEDICAL

PREVENTIVO	11824	DEL	23/09/2024
INTEGRATIVO		DEL	
VERBALE N.		DEL	
PRODOTTO	Letto degenza elettrico		
MODELLO	HR900 Hillrom		
N. INV.	18903	S.N.	HRP0044100061
TIPO INTERV.	INTERVENTO FUORI GARANZIA		
ESEC. INTERV	NOSTRA SEDE		
ALTRO	DANNEGGIATO DA PAZIENTE		

ELENCO RICAMBI

DESCRIZIONE	CODICE	€ UNITARIO	QUANTITA'	SC %	€ TOTALE
sponda RH con comandi integrati	HR900B040MM	€ 694,42	1	30%	€ 486,09
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
Spese sped estero		€ 41,00	1		€ 41,00

TOTALE COMPLESSIVO RICAMBI SENZA IVA € 527,09

COSTO MANODOPERA VALUTAZIONE PREVENTIVO	€ 117,00	1		€ 117,00
COSTO ORE DI VIAGGIO VALUTAZIONE PREVENTIVO	€ 143,00	1		€ 143,00
COSTO MANODOPERA ESECUZIONE LAVORO	€ 117,00	2,5		€ 292,50
COSTO ORE VIAGGIO ESECUZIONE LAVORO	€ 143,00	1		€ 143,00

TOTALE COMPLESSIVO SENZA IVA € 1.222,59

VALIDITA' PREVENTIVO 60 GIORNI TERMINI PAGAMENTO 60 GIORNI data ft. Fine mese

In caso di mancata accettazione preventivo entro i termini indicati verranno fatturati i costi relativi a trasferta e valutazione guasto.

<b>RISULTATO SANIFICAZIONE PRODOTTI (letti+materassi, tavoli op, ambulanze)</b>
Step 1 - Esecuzione TEST rilevazione carica batterica PRE, metodo ATP (tester SystemSurePlus sn.109784)
Step 2 - Smontaggio e lavaggio di tutti i componenti come da protocollo lavoro casa madre
Step 3 - Sterilizzazione Prodotto camera stagna a Perossido di Idrogeno H2O2+Ag. (MEDIBIOS sn. B.19.0353)
Step 4 - Esecuzione TEST carica batterica POST (dati in RLU), confezionamento e report finale risultati

TAB. CONVERS.
1RLU=1Fentomole
di ATP log15
100RLU=3,5/4,5 di
UFC/cm2

TEST PRE	

RLU

TEST POST	

RLU

LIMITI
0-100 RLU pulito
101-150 RLU sosp.
151-10000 RLU Contaminato

da 101 a 150 RLU sospetto valutare rischio, per valori superiori a 151 RLU prodotto contaminato ripetereattività di sanificazione fino a risultato conforme

DECRIZIONE LAVORI ESEGUITI	TIMBRO E FIRMA TECNICO	TIMBRO E FIRMA CLIENTE
trasporto con furgone + sponda carico	 <p>MAST MEDICAL srl Loc. PILL'E MATTA sn 09044 QUARTUCCIU (CA) P.IVA 03007340924 <a href="mailto:info@mastmedical.it">info@mastmedical.it</a> Tel/Fax 070 852045</p>	
riparazione con i pezzi in elenco		