



MAST MEDICAL srl

ASL N. 3 - Nuoro

25 NOV 2024

POSTA IN ARRIVO

Loc. PILL'E MATTA
09044 Z.I. QUARTUCCIU (CA)
Tel. 070 852045 Fax 070 8289258
Mail: info@mastmedical.it

Cod. Fisc. / P. IVA 03007340924
Capitale Soc. €10.329,14
C.C.I.A.A. Cagliari 239470
Iscri. reg. Imprese. N°928 / 1

DATI CLIENTE

DATI MAST MEDICAL

CLIENTE	ASL NUORO		
INDIRIZZO	Via S. MANNIRONI - 08100 NUORO		
RIFERIM.	callcentersic@sof.it		
PRES. OSP.	S. Francesco	DEL	
REPARTO	MEDICINA DEG.	DEL	
RICHIESTA	1835257813	DEL	03/10/2024
DELIBERA		DEL	
ORDINE N.		DEL	
CIG. N.		CUP	

PREVENTIVO	12224	DEL	14/10/2024
INTEGRATIVO		DEL	
VERBALE N.		DEL	
PRODOTTO	Letto degenza elettrico		
MODELLO	HR900 Hillrom		
N. INV.	18903	S.N.	HRP004409826
TIPO INTERV.	INTERVENTO FUORI GARANZIA		
ESEC. INTERV	PRESSO CLIENTE		
ALTRO	DANNEGGIATO DA IMPATTO		

ELENCO RICAMBI

DESCRIZIONE	CODICE	€ UNITARIO	QUANTITA'	SC %	€ TOTALE
FILOCOMANDO	170554S	€ 206,21	1	30%	€ 144,35
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
Spese sped estero		€ 41,00	1		€ 41,00
TOTALE COMPLESSIVO RICAMBI SENZA IVA					€ 185,35
COSTO MANODOPERA VALUTAZIONE PREVENTIVO		€ 117,00	1	50%	€ 58,50
COSTO ORE DI VIAGGIO VALUTAZIONE PREVENTIVO		€ 143,00	1	50%	€ 71,50
COSTO MANODOPERA ESECUZIONE LAVORO		€ 117,00	1		€ 117,00
COSTO ORE VIAGGIO ESECUZIONE LAVORO		€ 143,00	1		€ 143,00
TOTALE COMPLESSIVO SENZA IVA					€ 575,35

ASL3 NUORO
PG/2024/37666 del 25/11/2024 ore 11:22
Mitt.: MAST MEDICAL SRL
Ass.: SC Provveditorato
Class.: 2.3.3.



VALIDITA' PREVENTIVO 60 GIORNI TERMINI PAGAMENTO 60 GIORNI data ft. Fine mese

In caso di mancata accettazione preventivo entro i termini indicati verranno fatturati i costi relativi a trasferta e valutazione guasto.

RISULTATO SANIFICAZIONE PRODOTTI (letti+materassi, tavoli op, ambulanze)
Step 1 - Esecuzione TEST rilevazione carica batterica PRE, metodo ATP (tester SystemSurePlus sn.109784)
Step 2 - Smontaggio e lavaggio di tutti i componenti come da protocollo lavoro casa madre
Step 3 - Sterilizzazione Prodotto camera stagna a Perossido di Idrogeno H2O2+Ag. (MEDIBIOS sn. B.19.0353)
Step 4 - Esecuzione TEST carica batterica POST (dati in RLU), confezionamento e report finale risultati

TAB. CONVERS.
1RLU=1Fentomole
di ATP log15
100RLU=3,5/4,5 di
UFC/cm2

TEST
PRE



RLU

TEST
POST



RLU

LIMITI
0-100 RLU pulito
101-150 RLU sosp.
151-10000 RLU
Contaminato

da 101 a 150 RLU sospetto valutare rischio, per valori superiori a 151 RLU prodotto contaminato ripetere attività di sanificazione fino a risultato conforme

DESCRIZIONE LAVORI ESEGUITI	TIMBRO E FIRMA TECNICO	TIMBRO E FIRMA CLIENTE
IL LETTO ERA BLOCCATO DAL FILOCOMANDO ROTTO CAUSA IMPATTO CHE CREAVA UN BLOCCO NELLA SCHEDA CONTROLLO OCCORRE SOSTITUIRE IL FILOCOMANDO	 MAST MEDICAL srl Loc. PILL'E MATTA SN 09044 QUARTUCCIU (CA) P. IVA 03007340924 info@mastmedical.it Tel. 070 852045	