



MAST MEDICAL srl



Loc. PILL'E MATTA
09044 Z.I. QUARTUCCIU (CA)
Tel. 070 852045 Fax 070 8289258
Mail: info@mastmedical.it

Cod.Fisc. / P. IVA 03007340924
Capitale Soc. €10.329,14
C.C.I.A.A. Cagliari 239470
Iscr.reg. Imprese. N°928 / 1

DATI CLIENTE

DATI MAST MEDICAL

CLIENTE	ASL NUORO		
INDIRIZZO	Via S. MANNIRONI - 08100 NUORO		
RIFERIM.	callcentersic@sof.it		
PRES. OSP.	S. Francesco	DEL	
REPARTO	MEDICINA DEG.	DEL	
RICHIESTA	1838908695	DEL	13/01/2025
DELIBERA		DEL	
ORDINE N.		DEL	
CIG. N.		CUP	

PREVENTIVO	425	DEL	14/01/2025
INTEGRATIVO		DEL	
VERBALE N.		DEL	
PRODOTTO	Letto degenza elettrico		
MODELLO	HR900 Hillrom		
N. INV.	18881	S.N.	HRP004409906
TIPO INTERV.	INTERVENTO FUORI GARANZIA		
ESEC. INTERV	NOSTRA SEDE		
ALTRO	DANNEGGIATO DA IMPATTO		

ELENCO RICAMBI

DESCRIZIONE	CODICE	€ UNITARIO	QUANTITA'	SC %	€ TOTALE
FILOCOMANDO	170554S	€ 209,33	1	30%	€ 146,53
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
Spese sped estero		€ 41,00	1		€ 41,00
TOTALE COMPLESSIVO RICAMBI SENZA IVA					€ 187,53
COSTO MANODOPERA VALUTAZIONE PREVENTIVO		€ 117,00	1	50%	€ 58,50
COSTO ORE DI VIAGGIO VALUTAZIONE PREVENTIVO		€ 143,00	1	50%	€ 71,50
COSTO MANODOPERA ESECUZIONE LAVORO		€ 117,00	1		€ 117,00
COSTO ORE VIAGGIO ESECUZIONE LAVORO		€ 143,00	1		€ 143,00
TOTALE COMPLESSIVO SENZA IVA					€ 577,53

ASL3 NUORO
PG/2025/1366 del 15/01/2025 ore 13:41
Mitt.: MAST MEDICAL SRL

Ass.: SO Provveditorato
Class.: 2.3.3.



VALIDITA' PREVENTIVO 60 GIORNI TERMINI PAGAMENTO 60 GIORNI data ft. Fine mese

In caso di mancata accettazione preventivo entro i termini indicati verranno fatturati i costi relativi a trasferta e valutazione guasto.


RISULTATO SANIFICAZIONE PRODOTTI (letti+materassi, tavoli op, ambulanze)
Step 1 - Esecuzione TEST rilevazione carica batterica PRE, metodo ATP (tester SystemSurePlus sn.109784)
Step 2 - Smontaggio e lavaggio di tutti i componenti come da protocollo lavoro casa madre
Step 3 - Sterilizzazione Prodotto camera stagna a Perossido di Idrogeno H2O2+Ag. (MEDIBIOS sn. B.19.0353)
Step 4 - Esecuzione TEST carica batterica POST (dati in RLU), confezionamento e report finale risultati

TAB. CONVERS.
1RLU=1Fentomole
di ATP log15
100RLU=3,5/4,5 di
UFC/cm2



TEST
PRE

RLU



TEST
POST

RLU

LIMITI
0-100 RLU pulito
101-150 RLU sosp.
151-10000 RLU
Contaminato

da 101 a 150 RLU sospetto valutare rischio, per valori superiori a 151 RLU prodotto contaminato ripetere attività di sanificazione fino a risultato conforme

DECRIZIONE LAVORI ESEGUITI	TIMBRO E FIRMA TECNICO	TIMBRO E FIRMA CLIENTE
IL FILOCOMANDO E' ROTTO CAUSA IMPATTO	 MAST MEDICAL srl Loc. PILL'E MATTA sn 09044 QUARTUCCIU (CA) P. IVA 03007340924 info@mastmedical.it Tel/Fax 070 852045	